


GF Hyclean Temperaturfühler – Ersatzteil 1/4"

1185325

- Beschreibung: Ersatzteil zu Hyclean Balance & Flush, bestehend aus Temperatursensor mit 1/4" Aussengewinde und Zug-Druck-Kabel



Ausschreibungstexte GF Hyclean Temperaturfühler – Ersatzteil

Spezifikation

30 V DC Netzteile für Hyclean Balance und Flush Systeme

Kommunikations- und Verlängerungskabel mit M8 Push-Pull Steckverbindern

BMS-Anbindung über Modbus RTU

Temperatursensoren PT1000 und 4–20 mA Sensoradapter

Durchflusssensoren und Ablaufsensoren zur Überwachung

Isolierschalen aus EPP für DN15 und DN20 Ventile

Sensorverlängerungskabel und Ersatz-Sensorkomponenten

Anwendung

Stromversorgung und elektrischer Anschluss der Hyclean Balance und Flush Systeme

Kommunikation und Bus-Erweiterung zwischen Hyclean Komponenten


Integration in Gebäudeleittechniksysteme (BMS)

Überwachung von Temperatur, Durchfluss und Leckagen in Trinkwasserinstallationen

Schutz, Isolierung und Installationsunterstützung von Hygienespülventilen

GF Hycleen Temperaturfühler – Erssatzteil 1/4"

1185325



Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN

6414900269209

Item no GF

351112158

Item no GTIN

06414900269209

Item no LVI

2022412

Dimension

Höhe der Artikeleinheit

16

Länge der Artikeleinheit

253

Gewicht der Artikeleinheit

0,025

Breite der Artikeleinheit

16

Item_UOM

St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900269315

Verpackungshöhe PL1

15

Verpackungslänge PL1

150

Verpackungsmenge PL1

1

Verpackungstyp PL1

Plastic_Bag

Verpackungsvolumen PL1

0,0003375

Verpackungsgewicht PL1

0,035

Verpackungsbreite PL1

150

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com